

เครื่องวัดรอบแบบใช้แสงและแบบสัมผัส

Photo/Contact Tachometer

TM-136 / TM-137

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัส ใช้เพื่อทดสอบความเร็วการหมุน ความเร็วพื้นผิว หรือความถี่ของมอเตอร์ ใช้ได้กับมอเตอร์ พัดลม พลาสติกห่อกระดาษ พลาสติก เส้นใยเคมี เครื่องซักผ้า รถยนต์ เครื่องบิน แพนกลีโกลไฟ ฯลฯ มีอะแดปเตอร์หลากหลายชนิดให้เลือกใช้วัดค่า ตามลักษณะงานที่ต้องการวัดความเร็ว

รายละเอียดทั่วไป

- ▶ จอแสดงผลแบบดิจิตอล ไม่มีข้อผิดพลาดในการเดา
- ▶ ช่วงการวัดกว้างและความละเอียดสูง
- ▶ ค่าในการวัดครั้งสุดท้าย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ
- ▶ เครื่องเดียวกันสามารถวัดค่าแบบไม่สัมผัสแบบแสง (PHOTO) และ แบบสัมผัส (CONTACT) ในหน่วยของ เมตร/นาที, ฟุต/นาที
- ▶ ใช้ส่วนประกอบที่ทนทาน ใช้งานได้นาน รวมทั้งตัวเรือนพลาสติก ABS น้ำหนักเบา แข็งแรง ให้อายุการใช้งานและใช้งานง่าย



รุ่น TM-136

อุปกรณ์ประกอบ

- คู่มือการใช้งาน
- อะแดปเตอร์ทรงกรวย
- อะแดปเตอร์ทรงกลม
- วงล้อความเร็ว
- แบตเตอรี่ 1 ชุด
- กระเป๋าใส่มีเตอร์



รุ่น TM-137 (แบบโพรับแยก)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- TM-136 : เครื่องวัดความเร็วรอบ
TM-137 : เครื่องวัดความเร็วรอบแบบโพรับแยก



วงล้อความเร็ว

อะแดปเตอร์ทรงกลม

อะแดปเตอร์ทรงกรวย

รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียด / รุ่น		TM-136	TM-137
ชนิดการวัด		ตัวโพรับวัดค่าอยู่ในตัวมีเตอร์	ตัวโพรับวัดค่าแยกออกจากตัวมีเตอร์
ย่านวัดค่า	แบบ Laser	2.5 ~ 99,999 รอบ/นาที	
	แบบ Contact	0.5 ~ 19,999 รอบ/นาที	
	แบบ Surface	0.05 ~ 1999.9 เมตร/นาที และ 0.2 6560 ฟุต/นาที	
ความละเอียดในการอ่าน		0.01 / 0.1 / 1	
ค่าความแม่นยำ		±(0.05%ก+1d)	
ระยะการวัดค่าของเลเซอร์		50 ~ 600 มม.	50 ~ 250 มม. / 2 ~ 10 นิ้ว (สูงสุด 600 มม. / 24 นิ้ว)
เวลาการสุ่มค่า		1 วินาที	
หน่วยความจำ		ค่าสูงสุด / ค่าต่ำสุด / ค่าครั้งสุดท้ายที่วัด	
การแสดงผลแบตเตอรี่		เมื่อแบตเตอรี่อ่อน	
แหล่งจ่ายไฟ		แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน	
ขนาด		210x60x38 มม.	145x74x32 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)		180 กรัม	245 กรัม

*** ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ